



Obr.1



Střešní okno montované ve střeše.

Obr.2



Obr.2a



Před montáží nastavte okno jako na obr. 2 a podložte pod křídlo měkký materiál, např. polystyrén.


Chcete-li vyjmout krídlo z rámu odstraňte horní soupravu oplechování tím, že:

- odšroubujte upínací šrouby **A** ke krycím dílům
- lehce odtáhněte a stáhněte horní soupravu (podle šipek).


Obr.3



Obr.3a





Obr.4



Po odstranění horní soupravy plechů uvolněte upínací vruty **B** a roztáhněte kování směrem znázorněným na obr. 3a. Činnost opakujte pro levou a pravou stranu. Opatrně vyjměte křídlo a uložte na měkkém a čistém materiálu, např. polystyrénové desce nebo minerální vlně. Odšroubujte horní a spodní přepravní hranoly.


Na strešní ploše připravte otvor pro rám strešního okna podle obr. 4. K latím (nebo dodatečným latím jako na obr. 4) přišroubujte rám třemi vruty v každém montážním úhelníku.

Pozor: Zkontrolujte, zda je rám pripojen v horizontální poloze a zachovávejte stejnou délku úhlopříčky (max rozdíl 1 mm).

Obr.5**Obr.6**

Za účelem montáže těsnícího lemování vyjměte rámové těsnění a nainstalujte postupně součásti lemování jako na obr. 5a.

Pozor: Nedostatek odvodňovacího žlábku **4** může vést k netěsnosti okna!

Obr.7

V opačném pořadí jako na obr. 3 umístěte křídlo v rámu tak, aby kluzné válečky křídlového kování **C** byly v pásmu převodové lišty **D** (obr. 7). Držte křídlo za ramena a spojte kování ramena s kováním rámu jako na obr. 3a.


Přišroubujte upínací vruty **B** obr. 3 točivým momentem 2,5 Nm.

Pozor: Správný postup montáže krídla zaručuje bezpečnost užívání!

Obr. 6b**Obr. 6a**

Po osazení lemování v rámu zasuňte rámové těsnění do rámového žlábku jako na obr. 6a. Na bočních a horních částech lemování přilepte těsnící klíny jako na obr. 6b.

Pozor: Precizní montáž těsnění garantuje dobrou těsnost okna!

Obr.8

Upevněte horní soupravu plechů k hnizdu nosných rámů **E** a přišroubujte vruty jako na obr. 2a.

Pozor: Po montáži okna odstraňte ochrannou fólii z oplechování a těsnících lemování!